

Arrivent enfin les deux dernières étapes :

- le surplus de bronze provenant de l'appendice ayant permis de remplir le moule est coupé sur l'enclume
- chaque objet, encore "brut", subit alors un limage en bonne et due forme. Le cas échéant, il peut encore être poli au papier de verre si l'on souhaite avoir une pièce parfaitement lisse.

{gallery}lau-marc/201006/bronzier/7-limage{/gallery}