

Quelques minutes à peine après avoir rempli les moules de bronze liquide, ceux-ci sont plongés dans de l'eau à température ambiante (qui frémit immédiatement !) afin de les faire refroidir.

A l'aide d'un marteau et/ou de pointeaux, les moules sont alors cassés afin de laisser apparaître les objets initialement réalisés en cire.

{gallery}lau-marc/201006/bronzier/6-demoulage{/gallery}